



**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE**  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: [info@sbkt.hr](mailto:info@sbkt.hr)  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

Krapinske Toplice, 13.06.2018.godine

Broj: 05-39/1-2018

Na temelju Članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice objavljuje

## **IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA**

**NABAVA UREĐAJA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU: višeslojni CT uređaj sa uređenjem prostora za smještaj i digitalni mamografski uređaj sa tomosintezom,**  
**evidencijski broj nabave: 05-39/1-2018**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave : **NABAVA UREĐAJA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU: višeslojni CT uređaj sa uređenjem prostora za smještaj i digitalni mamografski uređaj sa tomosintezom**, evidencijski broj nabave: 05-39/1-2018, s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja s gospodarskim subjektima , Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice objavila je na svojim internetskim stranicama i na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dana 05.06.2018.godine nacrt dokumentacije o nabavi, u trajanju od 5 dana, odnosno do 11.06.2018. godine.

Za vrijeme prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio pitanja i prijedloge na koje dajemo odgovor kako slijedi:

1. pitanje



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

## 2.1 Opis predmeta nabave

„Nabava uređaja za radiološku dijagnostiku: višeslojnog CT uređaja sa uređenjem prostora za smještaj i digitalnog mamografskog uređaja sa tomosinteza.

Predmet nabave obuhvaća isporuku i instalaciju oba uređaja do pune funkcije sa uređenjem poslovnog prostora za montažu CT uređaja, sav potrebeni pribor i potrošni materijal za korištenje, podešavanje i puštanje u rad, edukaciju osoblja naručitelja i tehničku dokumentaciju za rukovanje na hrvatskom jeziku.

Naručitelj predmet nabave nije podijelio na grupe iz razloga što oba uređaja nabavlja za potrebe istog odjela-Odjela za radiološku dijagnostiku.

Okolnost što predmet nabave nije podijeljen na grupe ne onemogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave , odnosno ne onemogućava zaštitu osnovnih načela javne nabave , a naročito zaštitu načela slobodnog tržišnog natjecanja u postupku javne nabave .”

Razlog koji Naručitelj navodi kao opravdanje zašto predmet nabave nije podijeljen na grupe nema nikakvu stvarnu opravdanost jer oba uređaja nemaju nikakvih dodirnih točaka u

dijagnostičkoj primjeni. Ovo je jednako kao da zajedno nabavljate lijekove i fotokopirni uređaj jer se oba proizvoda koriste na odjelu za intenzivnu njegu.

**Ovakav zahtjev Naručitelja onemogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku javne nabave, odnosno onemogućava zaštitu osnovnih načela javne nabave , a naročito zaštitu načela slobodnog tržišnog natjecanja u postupku javne nabave i svakako je razlog za traženje zaštite pravnim putem.**

Kako se to ne bi dogodilo zahtjevamo da se predmet nabave podijeli na grupe i da se omogući nuđenje po grupama.

### **TRAŽENA IZMJENA:**

**“Naručitelj je predmet nabave podijelio na grupe te se omogućava nuđenje svake grupe pojedinačno”**

ODGOVOR: Ne prihvata se. Naručitelj ostaje kod razloga koji je naveo u dokumentaciji o nabavi.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

## 2. pitanje

### 6.4 Kriteriji za odabir ponuda te relativni ponderi kriterija

#### 2.DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:Maksimalni broj bodova 35

Zahtjevamo izmjenu određenih kriterija jer ovako postavljeni kriteriji za odabir ponuda za dodatne tehničke karakteristike određeni su samo kako bi pogodovali isključivo jednom gospodarskom subjektu.

#### TRAŽENA IZMJENA:

Oznaka	TRENUTNO Stavka koja se budi	IZMJENJENI Stavka koja se budi	Broj bodova
<b>CT</b>	<b>MSCT UREĐAJ</b>	<b>MSCT UREĐAJ</b>	
C1	Otvor kućišta veći od 70 cm		
C2	Najkraće vrijeme rotacije (360°) <0.35 sek	Najkraće vrijeme rotacije (360°) <0.35 sek	
C3	Brzina hlađenja CT cijevi 1,6 MHU/min.	Brzina hlađenja CT cijevi 1,6 MHU/min.	
	Brzina hlađenja CT cijevi >1,6 MHU/min < 2 MHU/min.	Brzina hlađenja CT cijevi >1,6 MHU/min < 2 MHU/min.	
	Brzina hlađenja CT cijevi $\geq$ 2 MHU/min.	Brzina hlađenja CT cijevi $\geq$ 2 MHU/min.	
C4	Mogućnost skeniranja sa 70 kV radi smanjenja zračenja kod pedijatrijskih pacijenata	Mogućnost skeniranja sa 70 kV radi smanjenja zračenja kod pedijatrijskih pacijenata	
C5	Visoko kontrasna rezolucija 21,2 lp /cm (kod MTF 0%)	Visoko kontrasna rezolucija 21,2 lp /cm (kod MTF 0%)	



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

	Visoko kontrasna rezolucija >21,2 lp /cm ≤24 lp/cm (kod MTF0%)	Visoko kontrasna rezolucija >21,2 lp /cm ≤24 lp/cm (kod MTF0%)	
	Visoko kontrasna rezolucija >24 lp /cm ≤28 lp/cm (kod MTF 0%)	Visoko kontrasna rezolucija >24 lp /cm ≤28 lp/cm (kod MTF 0%)	
	Visoko kontrasna rezolucija >28 lp/cm	Visoko kontrasna rezolucija >28 lp/cm	
C6	Iterativna rekonstrukcija u svrhu smanjenja doze zračenja	Iterativna rekonstrukcija u svrhu smanjenja doze zračenja	
M	<b>MAMOGRAFSKI UREĐAJ</b>	<b>MAMOGRAFSKI UREĐAJ</b>	
M1	Tomosintetski kut $\pm 7.5^\circ$	Tomosintetski kut $\pm 7.5^\circ$	
	Tomosintetski kut $>\pm 7.5^\circ \leq \pm 20^\circ$	Tomosintetski kut $>\pm 7.5^\circ \leq \pm 20^\circ$	
	Tomosintetski kut $\geq 20^\circ \leq 24^\circ$	Tomosintetski kut $\geq 20^\circ \leq 24^\circ$	
	Tomosintetski kut $>24^\circ$	Tomosintetski kut $>24^\circ$	
M2	Tehnologija koji omogućuje smanjenje doze zračenja do 30% snimanjem dojke bez rešetke i progresivnom rekonstrukcijom slike koje identificira raspršeno zračenje i optimizira sliku	Tehnologija koji omogućuje smanjenje doze zračenja do 30% snimanjem dojke bez rešetke i progresivnom rekonstrukcijom slike koje identificira raspršeno zračenje i optimizira sliku	

ODGOVOR: Ne prihvata se.

Potencijalni ponuditelj nije predložio nikakve izmjene obzirom na postojeće kriterije

3. pitanje

#### TROŠKOVNIK

#### DIGITALNI MAMOGRAFSKI UREĐAJ SA TOMOSINTEZOM - MINIMALNI ZAHTJEVI

Točka 1.6. zahtjeva se sljedeće:

"Toplinski kapacitet kućišta cijevi minimalno 860 kHU "

Mamografski uređaj koji želimo ponuditi ima puno veći toplinski kapacitet anode od zahtjevanog te iz tog razloga nema potrebe da posjeduje veliki toplinski kapacitet kućišta cijevi. Napominjemo da je toplinski kapacitet anode puno važnija karakteristika budući da do oštećenja RTG cijevi i dolazi uslijed pregrijavanja same anode, a ne cijekupne RTG cijevi. Ovo je očigledan primjer drugačijeg tehničkog rješenja koja nisu lako usporediva ali koja u konačnici dovode do jednakovrijednog rješenja. Iz tog razloga zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu digitalnog mamografskog uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

#### TRAŽENA IZMJENA:

"Toplinski kapacitet kućišta cijevi minimalno 500 kHU "



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

ODGOVOR: Ne prihvaća se. Toplinski kapacitet kućišta cijevi bitan je parametar kvalitete cijevi.

#### 4. pitanje

##### **TROŠKOVNIK**

##### **MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI**

Točka 1.4. zahtijeva se sljedeće:

"Najkraće vrijeme rotacije rendgenske cijevi (360°) 0,35 sekundi ili bolje"

Zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

##### **TRAŽENA IZMJENA:**

"Najkraće vrijeme rotacije rendgenske cijevi (360°) 0,75 sekundi ili bolje"

ODGOVOR: Ne prihvaća se. Najkraće vrijeme rotacije rentgenske cijevi bitan je parametar uređaja. Većina svjetskih proizvođača ima vrhunske uređaje sa traženim ili boljim vremenom rotacije.

#### 5. pitanje

##### **TROŠKOVNIK**

##### **MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI**

Točka 1.6. zahtijeva se sljedeće:

"Broj rekonstruiranih slojeva po jednoj rotaciji najmanje 256 "

Zahtjevanje CT uređaja koji ima dva izvora zračenja odnosno dvije RTG cijevi nema nikakvog ekonomskog opravdanja jer jer zamjena RTG cijevi kod takvih uređaja dvostruko skuplja nego kod klasičnog CT uređaja koji ima jednu RTG cijev budući je obavezna zamjena obje RTG cijevi čim jedna prestane sa radom.

Također CT uređaji sa dvije RTG cijevi proizvode dvostruko veću dozu zračenja koju pacijent primi te bez obzira na sve kasnije pokušaja umanjenja doze zračenja njene vrijednost je i dalje iznad svih vrijednosti koje se preporučuju u zemljama Europske Unije.

Zahtjevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

##### **TRAŽENA IZMJENA:**

"Broj rekonstruiranih slojeva po jednoj rotaciji najmanje 128"



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

**ODGOVOR:** Ne prihvata se. Naručitelj u tehničkoj specifikaciji ne traži CT uređaj sa dva izvora zračenja. Gotovo svi vodeći svjetski proizvođači CT uređaja proizvode uređaje sa traženim ili boljim performansama.

## 6. pitanje

### TROŠKOVNIK

#### **MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI**

*Točka 1.7. zahtijeva se sljedeće:*

*"Nominalna snaga generatora najmanje 100 kW"*

Budući da trenutno opisani CT uređaj ima dvije RTG cijevi snaga RTG generatora mora biti dvostruko veća nego što je potrebno kod drugih klasičnih CT uređaja.

Ponavljamo da je održavanje CT uređaja sa dvije RTG cijevi dvostruko skuplje nego kod klasičnog CT uređaja koji ima jednu RTG cijev budući je obavezna zamjena obje RTG cijevi čim jedna prestane sa radom.

Također CT uređaji sa dvije RTG cijevi proizvode dvostruko veću dozu zračenja koju pacijent primi te bez obzira na sve kasnije pokušaja umanjenja doze zračenja njene vrijednost je i dalje iznad svih vrijednosti koje se preporučuju u zemljama Europske Unije.

Zahtjevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna vrijednostima CT uređaja sa jednom RTG cijevi i uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

#### **TRAŽENA IZMJENA:**

*"Nominalna snaga generatora najmanje 50 kW"*

**ODGOVOR:** Ne prihvata se. Namjera Naručitelja je u okviru predviđenih sredstava nabave dobiti najkvalitetniji mogući uređaj. Smanjivanje snage generatora znatno bi utjecalo na performanse MSCT uređaja, a time bi se smanjila i kvaliteta dijagnostike.

## 7. pitanje



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

## TROŠKOVNIK

### MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI

Točka 1.8. zahtijeva se sljedeće:

"Integrirani ekran na prednjoj strani kućišta koji prikazuje parametre skeniranja, poziciju stola i nagib kućišta."

Zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

#### TRAŽENA IZMJENA:

"Integrirani ekran na prednjoj strani kućišta koji prikazuje parametre skeniranja, poziciju stola i nagib kućišta ili prikaz parametara skeniranja, poziciju stola i nagib kućišta na monitoru akvizicijske radne stanice"

ODGOVOR: Ne prihvaca se.

Gotovo svi vodeći proizvođači CT uređaje proizvode CT uređaje sa traženom karakteristikom.

## 8. pitanje

### TROŠKOVNIK

### MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI

Točka 2.2. zahtijeva se sljedeće:

"Raspon jakosti struje od 20 do 800 mA ili bolje"



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

Budući da trenutno opisani CT uređaj ima dvije RTG cijevi raspon jakosti struje mora biti dvostruko veći nego što je potrebno kod drugih klasičnih CT uređaja.

Ponavljamo da je održavanje CT uređaja sa dvije RTG cijevi dvostruko skuplje nego kod klasičnog CT uređaja koji ima jednu RTG cijev budući je obavezna zamjena obje RTG cijevi čim jedna prestane sa radom.

Također CT uređaji sa dvije RTG cijevi proizvode dvostruko veću dozu zračenja koju pacijent primi te bez obzira na sve kasnije pokušaja umanjenja doze zračenja njene vrijednost je i dalje iznad svih vrijednosti koje se preporučuju u zemljama Europske Unije.

Zahtjevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna vrijednostima CT uređaja sa jednom RTG cijevi i uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

**TRAŽENA IZMJENA:**

"Raspon jakosti struje od 20 do 400 mA ili bolje"

**ODGOVOR:** Ne prihvata se. Namjera Naručitelja je u okviru predviđenih sredstava nabave dobiti najkvalitetniji mogući uređaj. Smanjivanje jakosti struje znatno bi utjecalo na performanse MSCT uređaja, a time bi se smanjila i kvaliteta dijagnostike.

**9. pitanje**

**MSCT UREĐAJ - MINIMALNI ZAHTJEVI**

Točka 2.3. zahtijeva se sljedeće:

"Brzina hlađenja najmanje 1,6 MHU/min."

Budući da trenutno opisani CT uređaj ima dvije RTG cijevi brzina hlađenja RTG cijevi mora biti dvostruko veća nego što je potrebno kod drugih klasičnih CT uređaja.

Ponavljamo da je održavanje CT uređaja sa dvije RTG cijevi dvostruko skuplje nego kod klasičnog CT uređaja koji ima jednu RTG cijev budući je obavezna zamjena obje RTG cijevi čim jedna prestane sa radom.

Također CT uređaji sa dvije RTG cijevi proizvode dvostruko veću dozu zračenja koju pacijent primi te bez obzira na sve kasnije pokušaja umanjenja doze zračenja njene vrijednost je i dalje iznad svih vrijednosti koje se preporučuju u zemljama Europske Unije.

Zahtjevamo izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna vrijednostima CT uređaja sa jednom RTG cijevi i uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

**TRAŽENA IZMJENA:**

"Brzina hlađenja najmanje 740 kHU/min."

**ODGOVOR:** Ne prihvata se. Brzina hlađenja cijevi od 1.6 MHU/min bitan je parametar koji određuje kvalitetu uređaja. Cijev sa bržim odvođenjem topline dugotrajnija je i dozvoljava brži protok pregleda u određenom vremenskom intervalu.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
[www.sbkt.hr](http://www.sbkt.hr)

#### 10. pitanje

*Točka 2.7. zahtijeva se sljedeće:*

"Visoko kontrasna rezolucija najmanje 21,2 Ip /cm kod MTF 0%"

Zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

#### **TRAŽENA IZMJENA:**

"Visoko kontrasna rezolucija najmanje 17,2 Ip /cm kod MTF 0%"

ODGOVOR: Ne prihvata se. Ova vrijednost je izuzetno bitna i pokazatelj kvalitete uređaja kod visoko kontrasnih CT pretraga.

#### 11. pitanje

*Točka 4.2. zahtijeva se sljedeće:*

"Mogućnost pohranjivanja najmanje 450.000 nekomprimiranih slika"

Budući da Naručitelj posjeduje centralni serverski sustav za pohranu radioloških slika nem apotrebe da akvizicijska radna stanica pohranjuje velike količine slika jer će se sve nastale slike pohranjivati na centralnom serverskom sustavu. Zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

#### **TRAŽENA IZMJENA:**

"Mogućnost pohranjivanja najmanje 200.000 nekomprimiranih slika"

ODGOVOR: Ne prihvata se. Većina svjetskih proizvođača CT uređaja može zadovoljiti ovaj zahtjev.

#### 12. pitanje



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE  
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice  
Tel.: 049 383 100  
Faks: 049 232 140  
E – mail: info@sbkt.hr  
www.sbkt.hr

**Točka 5.1. zahtijeva se sljedeće:**

**"Min. 2 LCD monitora u boji dijagonale min. 24" i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela. Procesor kompjutera min. 4-jezgreni sa min. 32 GB RAM-a. CD/DVD pohrana slika"**

Zahtjevamo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kako bi bila sukladna uobičajenim karakteristikama koje se postavljaju na nadmetanjima za nabavu višeslojnog CT uređaja.

Smatramo da ovakva izmjena ne može i neće na bilo koji način utjecati na kvalitetu i opseg pretraga već će omogućiti sudjelovanje većeg broja kvalitetnih ponuđača na javnom nadmetanju.

**TRAŽENA IZMJENA:**

**"Min. LCD monitor u boji dijagonale min. 24" i rezolucije min. 1920 x 1200 piksela. Procesor kompjutera min. 4-jezgreni sa min. 32 GB RAM-a. CD/DVD pohrana slika"**

ODGOVOR: Ne prihvata se. Naručitelj traži radne stanice sa min. 2 LCD monitora.

**13. pitanje**

**U točki 7.9. Ostali uvjeti navodi se, kao način dokazivanja navoda iz stupca 5 Troškovnika – tehničke specifikacije, dostava kataloga u kojem će biti označene sve tražene tehničke karakteristike.**

**Ljubazno molimo da, uz katalog, omogućite dostavu izjave ovlaštene osobe proizvođača ili ovlaštene osobe ovlaštenog zastupnika u EU, ako proizvođač ima sjedište u trećoj zemlji, da nuđeni uređaj ima traženu karakteristiku.**

ODGOVOR: Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta.

Ovlaštena predstavnica Naručitelja  
*D. Teusek*